



**FICHE RECAPITULATIVE
DU RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE
N° 0911/KOEPF-BIRKEN-1/AM**

Ce document n'a qu'une valeur informative synthétisant les informations du rapport mentionné ci-dessus.

A INFORMATIONS GENERALES				
Identification du bien : Nature du bâtiment : Habitation Type de bien : Maison individuelle Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété Nb de niveaux : Référence Cadastre : NC		Adresse : 3, rue des Champs 67440 Birkenwald Précisions : Date du Permis de Construire : 1976 avec rajout en 1996 Propriété de: M & Mme KOEPF 3, rue des Champs 67440 Birkenwald		
Donneur d'ordre : Nom : M & Mme KOEPF Adresse : 3, rue des Champs 67440 Birkenwald Qualité : Propriétaire		Documents remis : Néant Moyens mis à disposition : Aucun moyen particulier nécessité		
Exécution de la mission : Synthèse du rapport N° 0911/KOEPF-BIRKEN-1/ AM Le repérage a été réalisé le 17/11/2009 Par : Arsène ANTONI N° certificat de qualification : CDP-IMM01193		Date d'émission du rapport : 30/11/2009 Accompagnateur : Propriétaire Laboratoire d'Analyses : EUROFINS LME		
B CONCLUSION				
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante et des produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués..				
C LISTE DES LOCAUX VISITEES ET NON				
Listes des pièces visitées Hall Cuisine-Séjour -Dégagement-Salle de bain-WC-Chambre 1-Chambre2 -Cage escalier+1- Cage escalier-1-Dégagement-1-Douche-1-WC-1-Salle de jeu-Chaufferie-Cuve fuel-Cave1-Cave2- Cave3-Cave4-Cave5-Hall1-Dégagement1-Salle de bain1-WC-Débaras1-Cuisine1-Séjour1- Chambre3-Chambre4-Atelier /Garage-Toiture-Chenil-Abri de jardin			Liste des pièces non visitées Néant	
D RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE				
Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Cave 1/ Cage escalier -1 / Chauferie / Cave 2	Identifiant : M001 Composant : Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Description : Dalles plastiques Localisation sur croquis : M01	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
Toiture	Identifiant : M002 Composant : Toiture, terrasse et étanchéité - Bardeaux bitumé (type Shingle) Description : Bardeaux bitumé Localisation sur croquis : M02	Susceptible de contenir de l'amiante (Materiaux inaccessibles)	Bon état	Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
Abri de jardin (toiture)	Identifiant : M003 Composant : Toiture, terrasse et étanchéité - Description : Complexe asphalté Localisation sur croquis : M03	Susceptible de contenir de l'amiante (Prélèvement non destructif non réalisable)	Bon état	Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
E COMMENTAIRES				
NÉANT				