



**FICHE RECAPITULATIVE
DU RAPPORT Constat Risque Exposition Plomb
N° 0904/ABC-OBER /PB**

Ce document n'a qu'une valeur informative synthétisant les informations du rapport mentionné ci-dessus.

A INFORMATIONS GENERALES																						
Identification du bien : Nature du bâtiment : Habitation Type de bien : Maison individuelle Périmètre de repérage : Habitation , Cave & Grenier Numéro de Lot : Sans objet Référence Cadastre : Section 2 , Parcelle 93 Date du Permis de Construire : <1948	Adresse : 56, rue de la Mairie 69000 LYON Précisions : Propriété de : M & Mme FERNAND 56, rue de la Mairie 69000 LYON																					
Donneur d'ordre : Nom : M & Mme FERNAND Adresse : 56, rue de la Mairie 69000 LYON Qualité : Propriétaire	Analyseur fluorescence X : Fabricant : FONDIS Modèle : NITON XLp 300 N° de série : 20400 Date de chargement de la source : 01/10/2008 Nature du radionucléide : 109 Cd																					
Exécution de la mission : Rapport N° : 0904/ABC-OBER/PB Le repérage a été réalisé le 03/04/2009 Par : Arsène ANTONI N° certificat de qualification : CDP-IMM01193	Date d'émission du rapport : 06/04/2009 Accompagnateur : Propriétaire Laboratoire d'Analyses : EUROFINS																					
B Conclusion																						
<p align="center">Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au delà des seuils en vigueur.</p>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total</th> <th>Non mesurées</th> <th>Classe 0</th> <th>Classe 1</th> <th>Classe 2</th> <th>Classe 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nbr.d'unités de diagnostic</td> <td align="center">188</td> <td align="center">81</td> <td align="center">107</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">100</td> <td align="center">43 %</td> <td align="center">57 %</td> <td align="center">0 %</td> <td align="center">0 %</td> <td align="center">0 %</td> </tr> </tbody> </table>		Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Nbr.d'unités de diagnostic	188	81	107	0	0	0	%	100	43 %	57 %	0 %	0 %	0 %
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3																
Nbr.d'unités de diagnostic	188	81	107	0	0	0																
%	100	43 %	57 %	0 %	0 %	0 %																
C Liste des locaux visités et non																						
Listes des pièces visitées Entrée, Cuisine, Séjour, Douche, Salon, Palier, Chambre1, Salle de bain, Chambre2, Chambre3, Grenier, Garage & Chaufferie, Extérieur	Liste des pièces non visitées Néant																					
D COMMENTAIRES																						
E Récapitulatif des unités de diagnostic dont la mesure s'est avérée positive																						
NEANT																						

Concentration en plomb	Type de dégradation	Classement	Action
< 1mg/cm ²	NC	0	
≥ 1mg/cm ²	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1	Entretien
	Etat d'usage (EU)	2	Entretien
	Dégradé (D)	3	Travaux